

## Afd. 15 og 16

### Referat markvandring den 11.04 2018, kl. 14.00.

Deltagere, Vivi Grann, Lone Kristensen og Erik Nielsen.(driftsleder)

Referent: Erik Nielsen (driftsleder)

Fraværende: Peter Bjerregaard

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Lamper stibelysning</b></li> </ul>	Evt. erstatningsmodel monteret ved gavl nr. 112 Der arbejdes videre med udskiftning af alle lamper til stibelysning – erstatningsmodel godkendt.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Havelåger</b></li> </ul>	Der er endnu ikke indhentet tilbud men der arbejdes på projektet.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Hække</b></li> </ul>	Beskæring pågår når det kan lade sig gøre - hække reduceres i højde og bredde. (max højde vil blive ca. 170-180)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Murværk</b></li> </ul>	Mindre mangler ved nogle boliger. Nr. 3 – enkelte fuger mod syd defekt, 202 enkelte fuger i vestgavl v/sammenbygn., 140. enkelt fuge mod vest ved terrassedør 1. sal., 146. fuger mod vest ved lille vindue 1. sal defekt. Omfang af defekte fuger er lille og holdes derfor under observation – arbejdet forventes ikke udført i indeværende år.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Legepladsudstyr</b></li> </ul>	Afventer med udskiftning til 2019 - Lone har 16.04.18 oplyst mangel på vippe – vippen vil blive eftersat og udbedret af vicevært.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Algerens af tagbelægnin-ger.</b></li> </ul>	Enkelte tage er endnu med lidt mos dog ser det værst ud ved nr.1-15 mod øst. – algebehandling af tage udsættes endnu et år.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Egetræ ved sandskur.</b></li> </ul>	Beskæring af træ rekvireres.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Opmærkning af p-båse</b></li> </ul>	Trænger igen til en opfriskning – viceværter udfører.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Stor sten på p-plads</b></li> </ul>	Evt. ønske om fremtidig placering af sten oplyses driftsleder torsdag d. 19. april 2018 – findes der ikke en brugbar løsning vil stenene blive kørt bort.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spærebomme eller pullerter til sti</b></li> </ul>	Der indkøbes nye bomme eller pullerter til begrænsning af forkert anvendelse af boligstier og brandvej.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sva. 128 hvidt skur.</b></li> </ul>	Der reklameres til entreprenør idet maling på skur skaller af – problem ikke konstateret andre steder.
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bundplader på skur ved bl.a. nr. 50</b></li> </ul>	Eternit plader ved fod af skur unde rem skaller enkelte steder (set ved nr. 50,52 og 112) Skade holdes under observation på den årlige ma.va.

- **Udvidelse af p-arealer.**

Drøftelse på markvandring omkring evt. udvidelse af p-pladser.